


BANDFÖRDERER, 400V, 0.55KW, 2.0-4.5 M



DE-30.10.18



Im weißen Anschlusskasten beim Motor sollen die Leichtung so verbunden werden:

Von Stromkasten	Von Motor
GrauM1 / Grau
SchwarzM2 / Schwarz
BraunM3 / Braun
Gelb-GrünGelb-Grün

M4 / **weiß** (im eigene Lüsterklemme)
M5 / **Blau** (im eigene Lüsterklemme)